



CEAPR Bureau de Navigabilité 1, route de Troyes 21121 DAROIS - France Tél +33 380 35 65 10 Fax +33 380 35 65 15 www.ceapr.com	LETTRE SERVICE SERVICE LETTER N° 990813
DOCUMENTATION AVIONS CAP - CAP AIRPLANES DOCUMENTATION	
Annule et remplace : LS 990813 Edition 3, amdt 2	Supersedes: SL 990813 Issue 3, amdt 2

DESCRIPTION

Ce document donne la liste des documents techniques disponibles pour l'ensemble des avions CAP. Le tarif applicable est celui en vigueur à la date de livraison du document. Les commandes doivent être adressées à notre service documentation à l'adresse ci-dessous, en précisant l'avion, le titre du document et le code article.

This document gives the list of technical publications available for all CAP aircraft. Applicable price-list is the current one at document delivery time. Orders should be placed at our publication service. Please specify the airplane, the document title and the item code.

CEAPR
Direction technique
Bureau navigabilité / documentation
 1, route de Troyes
 21121 DAROIS - FRANCE



+33 (0)3 80 35 65 10



+33 (0)3 80 35 65 15

E-mail : info@ceapr.com

Site Web : www.ceapr.com



PUBLICATIONS

Titre - Title	Référence	Ed. / Rév.	Date Rév.	Code article	Tarif - Price
	Reference	Is. / Rev.	Date of rev.	Item code	€ HT / ex TVA
CAP 10B					
Manuel de vol jusqu'au n° de série 239	1000976	1972 / 16	Février 2007	00351 (1)	53.00
Manuel de vol du n° de série 240 à 282	1000977	1989 / 8	Février 2007	00352	53.00
Flight manual	1000977 GB	1989 / 8	Février 2007	00353 (1)	53.00
Catalogue pièces détachées		2007 / 1	22 mai 2007	00354	25.00
Illustrated Parts Catalog		2007 / 1	May 22nd, 2007	00355	25.00
Manuel d'entretien	1001418	1972 / 8	Janvier 2008	00388 (1)	30.00
Programme d'entretien CAP10B avec CD	1000923 Fr	2002 / 3	24-oct-07	00356 (1)	50.00
CAP10B Maintenance program CD included	1000923 GB			00357 (1)	50.00
Manuel de vol CAP10C	1000809	2002 / 2	FEV 2007	00361 (1)	69.00
CAP10C Aircraft Flight Manual	1000809 GB			00360 (1)	69.00
CAP10C FlugHandBuch	1000809 D	2002	31-janv-02	00393	69.00
Programme d'entretien CAP10C	1000830	2001 / 2	24-oct-07	00359 (1)	50.00
CAP10C Maintenance Program	1000830 GB			00358 (1)	50.00
Collection BS/LS/IS CAP10		FR		00345 (1)	102.00
CAP10 Complete set of SB/SL/SI		GB		00345 (1)	102.00

CAP 20					
Manuel de vol		1975 / 2	01-sept-88	00362	53.00
Manuel d'entretien		1973 / O	29-juin-73	00363	51.00
Catalogue pièces détachées		1975	01-juin-75	00364	10.00
Collection BS/LS/IS CAP20...CAP232		FR		00346 (1)	102.00
CAP20...CAP232 Complete set of SB/SL/SI		GB		00346 (1)	102.00

CAP 20L/S 200					
Manuel de vol		1978 / O	14-mars-78	00365	53.00
Manuel d'entretien		1979 / O	09-mai-79	00366	51.00
Collection BS/LS/IS CAP20...CAP232		FR		00346 (1)	102.00
CAP20...CAP232 Complete set of SB/SL/SI		GB		00346 (1)	102.00

CAP 21					
Manuel de vol		1983 / 2	23-nov-00	00367	53.00
Manuel d'entretien		1982 / O	23-juil-82	00368	51.00
Collection BS/LS/IS CAP20...CAP232		FR		00346 (1)	102.00
CAP20...CAP232 Complete set of SB/SL/SI		GB		00346 (1)	102.00

(1) disponible sur le site / web available on website: www.ceapr.com



Titre - Title	Référence	Ed. / Rév.	Date Rév.	Code article	Tarif - Price
	Reference	Is. / Rev.	Date of rev.	Item code	€ HT / ex TVA
CAP 231					
Manuel de vol		1990 / 3	17-sept-98	00369	53.00
Flight manual			17-sept-98	00370 53.0	0
Manuel de maintenance		1990 / 1	15-mai-01	00371	51.00
Maintenance Manual			15-mai-01	00372 51.0	0
Programme d'entretien		2001 / 1	02-juil-01	00373	50.00
Maintenance schedule			02-juil-01	00374 50.0	0
Catalogue pièces détachées		1992 / O	01-juil-92	00375	75.00
Collection BS/LS/IS CAP20...CAP232		FR		00346 (1)	102.00
CAP20...CAP232 Complete set of SB/SL/SI		GB		00346 (1)	102.00

CAP 231EX					
Manuel de vol		1993 / 3	08-févr-96	00376	53.00
Flight manual		1993 / 3	08-févr-96	00377	53.00
Programme d'entretien	1001006 Fr	2001 / 1	27-juin-01	00378	50.00
Maintenance schedule	1001006 GB		27-juin-01	00379 50.0	0
Collection BS/LS/IS CAP20...CAP232		FR		00346 (1)	102.00
CAP20...CAP232 Complete set of SB/SL/SI		GB		00346 (1)	102.00

CAP 232					
Manuel de vol		2000 / 5	24-sept-02	00380	53.00
Flight manual		1997 / 2	25-oct-02	00381	53.00
Catalogue illustré de pièces détachées		1999 / 6	13-avril-07	00382	75.00
Programme d'entretien	1001006 Fr	2001 / 1	27-juin-01	00378	50.00
Maintenance schedule	1001006 GB		27-juin-01	00379 50.0	0
Supplément Fumigène - Smoke system		2000 / O	07-janv-00	00389	8.00
Collection BS/LS/IS CAP20...CAP232		FR		00346 (1)	102.00
CAP20...CAP232 Complete set of SB/SL/SI		GB		00346 (1)	102.00

(1) disponible sur le site / web available on website: www.ceapr.com



**BULLETINS SERVICE - LETTRES SERVICE - INSTRUCTIONS SERVICE
SERVICE BULLETINS - SERVICE LETTERS - SERVICE INSTRUCTIONS**

CAP 10B

Titre - Title	Classification Compliance	Ed. / Rév. / Is. / rev.	Date Rév. Date of rev.	CN / AD
BS n° 1 Ferrure d'attache de la sangle d'entre jambes du harnais voltige	Recommandé	1977 / O	07-juil-77	//////////
SB n° 1 Attachment bracket of the inter legs belt of aerobatics harness	Recommended			
BS n° 2 Crique sur le revêtement d'intrados de la voilure	Recommandé	1977 / O	19-juil-77	//////////
SB n° 2 Cracks on the skin of the lower surface of the wing	Recommended			
BS n° 3 Remplacement du liquide de frein H55 par le fluide 4	Recommandé	1977 / O	20-juil-77	//////////
SB n° 3 Replacement of brake fluid lockheed #55 with Aero Shell Fluid #4	Recommended			
BS n° 4 Bâti moteur	Impératif	1977 / O	17-nov-77	//////////
SB n° 4 Engine mount	Mandatory			
BS n° 5 Potentiel cellule	Impératif	1977 / 1	10-sept-96	//////////
SB n° 5 Airframe potential	Mandatory			
BS n° 6 Carénage de pieds de manche	Impératif	1979 / O	04-avr-79	79-65-(A) 14/03/1979
SB n° 6 Stick boots	Mandatory			
BS n° 7 Installation de radiobalise de détresse	Impératif	1979 / O	27-juin-79	//////////
SB n° 7 ELT Installation	Mandatory			
BS n° 10 Modification de l'emplacement de la batterie et du circuit électrique correspondant	Impératif	1987 / 1	11-févr-97	//////////
SB n° 10 Modification of the position of the battery and the electrical corresponding connections	Recommended			
BS n° 11 Inspection du guignol de direction	Impératif	1988 / O	10-oct-88	88-134(A) 19/10/1988
SB n° 11 Rudder control-lever inspection	Mandatory			
BS n° 12 Aménagement cabine - Rails de sièges	Facultatif	1991 / O	31-déc-91	//////////
SB n° 12 Seat tracking	Optional			
BS n° 13 Circuit carburant - Déplacement du clapet vol dos	Impératif 91-	1991 / O	14-mai-91	112(A) 29/05/1991
SB n° 13 Fuel system - Displacement of the separating valve	Mandatory			
BS n° 14 Circuit carburant - Installation Pompe électrique Weldon	Facultatif	1991 / O	27-août-91	//////////
SB n° 14 Fuel system - Weldon electric fuel pump installation	Optional			
BS n° 15 Voilure - Inspection longeron	Impératif	1992 / 2	14-avr-02	2001-616(A) R1 29/05/2002
SB n° 15 Wing - Main spar check	Mandatory			
BS n° 16 Voilure - Modification de la Nervure n° 1	Impératif	1992 / O	27-avr-92	2003-375 (A) 01/10/2003
SB n° 16 Wing - Modification to n° 1 wing rib	Mandatory			
BS n° 17 Modification militaires non approuvées dans le domaine civil	Impératif	1996 / O	25-juil-96	//////////
		French only		



Titre - Title	Classification Compliance	Ed. / Rév. / rev.	Date Rév. / Date of rev.	CN / AD
BS n° 990201 Crochet de verrouillage verrière	Recommandé	1999 / O	04-févr-99	//////////
SB n° 990201 Canopy locking hook	Recommended			
BS n° 990501 Vitesses limites de déclenché	Impératif	1999 / O	20-mai-99	//////////
SB n° 990501 Airspeed limitation for snap-manoeuvres	Mandatory			
BS n° 990701 Références des garnitures de frein	Facultatif	2000 / O	26-juil-00	//////////
SB n° 990701 Brake linings references	Optional			
BS n° 000302 Echange de voileure CAP10B	Facultatif	2002 / O	19-avr-02	//////////
SB n° 000302 CAP10B Wing chang	Optional			
BS n° 000703 Références ceinture de sécurité	Facultatif	2000 / O	24-juil-00	//////////
SB n° 000703 Safety belt references	Optional			
BS n° 000705 Poulies	Recommandé	2000 / O	20-oct-00	//////////
SB n° 000705 Pulleys	Recommended			
BS n° 010301 Poignée de verrière	Facultatif	2001 / O	07-mai-01	//////////
SB n° 010301 Canopy handle	Optional			
BS n° 010402 Pneus MICHELIN	Facultatif	2001 / O	16-avr-01	//////////
SB n° 010402 MICHELIN Tires	Optional			
BS n° 010701 Atterrisseurs et roues	Facultatif	2002 / O	22-janv-02	//////////
SB n° 010701 Landing gears and wheels	Optional			
BS n° 020601 CAP10B - CAP232 - Instrument - Flexible tachymétrique - Référence	Facultatif	2003 / O	12-mai-03	//////////
SB nr 020601 CAP10B - CAP232 - Instrument - Tachometer cable - reference	Optional			
BS n° 020620 CAP10C - Commandes de vol - Assemblage manche - pied de manche	Recommandé	2003 / O	14-oct-03	//////////
SB nr 020620 CAP10C - Flight controls - Stick handle to stick socket assembly	Recommended			
BS n° 020710 CAP10B - Système électrique - Batterie - Remplacement	Facultatif	2003 / 3	octobre-05	//////////
SB n° 020710 CAP10B - Electrical system - Battery - Replacement	Optional			
BS n° 030303 CAP - Joint plat aluminium	Facultatif	2003 / O	10-avr-03	//////////
SB nr 030303 CAP - Aluminium sealing gasket	Optional			
BS n° 030404 CAP10B - Atterrisseur - Maître-cylindre de frein	Recommandé	2004 / O	19-oct-04	//////////
SB nr 030404 CAP10B - Landing gear - Master brake cylinder	Recommended			
BS n° 030502 CAP10B - Mise à jour manuel de vol - Bras de levier	Impératif	2008 / O	11-avr-08	2008 - 0071 15 APR 2008
SB nr 030502 CAP10B - Flight manual update - Lever arms	Mandatory			
BS n° 031004R1 CAP10C - Voilure - Longeron - Cales de fixation de carénage de manche	Impératif	2004 / 1	12-nov-07	2007 - 0296 07 DEC 2007
SB nr 031004R1 CAP10C - Wings - Main spar - Mount of control stick base cover	Mandatory			
BS n° 031101 CAP10B - Commande de vol - remplacement axe de renvoi d'aileron	Impératif F	2004 / O	16-juil-04	-2004-144 18-août-04
SB nr 031101 CAP10B - Flight controls - aileron bellcrank pivot bolt replacement	Mandatory			



Titre - Title	Classification Compliance	Ed. / Rév. / Is. / rev.	Date Rév. Date of rev.	CN / AD
BS n° 040102 CAP10B - Carburant - Réservoir avant - Sangle de fixation	Impératif	2004 / 1	18-sept-07	2007 - 0285
SB nr 040102 CAP10B - Fuel - Front tank - Support strap	Mandatory			13 NOV 2007
BS n° 040206 CAP10C - Commande de vol - Axe de bielle de manche	Impératif	2007 / O	21-sept-07	EASA 2008-0060
SB nr 040206 CAP10C - Flight controls - Tie rod bolt	Mandatory			01 April 2008
BS n° 040401 CAP10C - Voilure - Ailerons - Inspection supports de palette	Impératif F	2004 / O	29-oct-04	-2005-049
SB nr 040401 CAP10C - Wings - Ailerons - Inspection of spade supports	Mandatory			30-mars-05
BS n° 040506 CAP10C - Train d'atterrissage - Soudure d'attache compas	Impératif F	2004 / O	07-juin-04	-2004-108 A
SB nr 040506 CAP10C - Main landing gear - Torque link attaching weld	Mandatory			07-juil-04
BS n° 040707 CAP10B/CAP232 - Inspection du support inférieur de direction	Impératif F	2004 / O	29-juil-04	-2004-143
SB nr 040707 CAP10B/CAP232 - Rudder lower support - Inspection	Mandatory			18-août-04
BS n° 041202 CAP10B - Instrument de bord - Protection indicateur de pression d'admission	Recommandé	2007 / O	16 - nov - 07	//////////
SB n° 041202 CAP10B - On-board instruments - Protection of manifold pressure indicator	Recommended			
BS n° 041204 Avions Robin & CAP - Détecteur de CO	Recommandé	2008/ O	19 mai 08	//////////
SB n° 041204 Robin & CAP aircraft - CO detector	Recommended			
BS n° 050601 Avions Apex Aircraft - Pompe à vide	Facultatif	2007 / O	01-févr-07	//////////
SB nr 050601 Apex Aircraft airplanes - Dry air pump	Optional			
BS n° 050605 CAP10C - Connecteur circuit alternat au voisinage des pieds de manche	Impératif	2006 / O	17-oct-06	EASA 2007-0014
SB nr 050605 CAP10C - Push-to-talk electrical circuit - Connector close to control stick base	Mandatory			12 january 07
BS n° 051203 CAP10B - Alimentation électrique - Déplacement batterie vers l'arrière	Facultatif	2006 / 1	25-janv-07	//////////
SB nr 051203 CAP10B - Electrical power - Moving the battery aft in the airplane	Optional			
BS n° 060307 CAP10C - Voilure - Longeron principal - Cale centrale de longeron	Impératif	2006 / 1	02-nov-06	EASA 2007-0015
SB nr 060307 CAP10C - Wings - Main spar - Wooden center block	Mandatory			12 january 07
BS n° 060907 CAP10B - Indicateur Température Extérieure OAT - Installation	Facultatif	2007 / O	18-juin-07	//////////
SB n° 060907 CAP10B - Outside Air Temperature OAT indicator - Installation	Optional			
IS n° 93-01 Mémento du mécanicien	//////////	2003 / 3	09-sept-03	//////////
SI n° 93-01 Memorandum for mechanics	//////////			
IS n° 990608 Calibration température cylindre	//////////	1999 / 1	08-sept-00	//////////
LS n° 1 Vérification des masses d'équilibrage aileron	//////////	1979 / O	18-juil-79	//////////
SL n° 1 Aileron balance verification	//////////			
LS n° 2 Domaine de vol	//////////	1980 / O	08-févr-80	//////////
SL n° 2 Flight envelope	//////////			



Titre - Title	Classification Compliance	Ed. / Rév. Is. / rev.	Date Rév. Date of rev.	CN / AD
LS n° 3 Réglages cellule	//////////	1981 / 1	19-oct-94	//////////
SL n° 3 Ailerons trim	//////////			
LS n° 4 Mise à l'air libre réservoir avant	//////////	1984 / O	06-nov-84	//////////
SL n° 4 Front tank air vent	//////////			
LS n° 5 Montage commande de tab de profondeur	//////////	1986 / O	01-juil-86	//////////
SL n° 5 Assembling of the elevator trim tab control	//////////			
LS n° 6 Ecrasement de l'étambot sous les ferrures d'articulation	//////////	1986 / O	01-juil-86	//////////
SL n° 6 Crushing of the rudder post under the attaches of the rudder hinges	//////////			
LS n° 7 Masse et centrage	//////////	1987 / 1	25-juil-96	//////////
SL n° 7 Respect of the certification limits of the CAP10B concerning maximum weight and balance	//////////	1987 / O	15-juin-87	
LS n° 8 Modification de la position de clapet vol dos sur le circuit carburant	//////////	1987 / O	13-nov-87	//////////
SL n° 8 Modification of the inverted fuel valve	//////////			
LS n° 9 Remplacement de la batterie NI.CAD SAFT 10-15 par une batterie étanche STECO 12 et 24	//////////	1988 / O	01-déc-88	//////////
SL n° 9 Remplacement of the NI-CAD SAFT battery 10-15 with the STECO Battery 12 & 14	//////////			
LS n° 10 Remplacement du guignol de direction	//////////	1989 / O	09-févr-89	//////////
SL n° 10 Replacement of rudder control lever	//////////			
LS n° 11 Alimentation électrique - Régulateur	//////////	1989 / 1	31-mai-94	//////////
SL n° 11 Electrical power supply - Regulator	//////////		05-févr-93	
LS n° 12 Modification des tuyauteries du circuit de freinage	//////////	1989 / O	09-oct-89	//////////
SL n° 12 Transformation of the brake system lines	//////////			
LS n° 13 Remplacement du relais de surtension PRESTOLITE X 17621 par un relais INTERAV (OVR 12B)	//////////	1989 / O	30-nov-89	//////////
SL n° 13 Replacement of the overvoltage regulator PRESTOLITE X 17621 with a INTERAV (OVR 12B)	//////////			
LS n° 14 Remplacement des tachymètres AC-RT7 par des tachymètres MITCHELL ref. 98480-23	//////////	1989 / O	30-nov-89	//////////
SL n° 14 Replacement of tachymeter AC-RT7 with tachymeter MITCHELL ref. 98480-23	//////////			
LS n° 15 Atterrisseur auxiliaire - Evolution technique	//////////	1991 / 1	30-nov-95	//////////
SL n° 15 Supplementary gear - Technical evolution	//////////	1991 / O	29-nov-91	
LS n° 16 Sélecteur réservoir carburant	//////////	1995 / O	08-sept-95	//////////
SL n° 16	//////////	French only		
LS n° 031206 Train d'atterrissage - Mécanisme de valve (obus)	//////////	2003 / O	22-déc-03	//////////
SL n° 031206 Landing gear - Air filling valve mechanism (core)	//////////			
LS n° 050902 Information à remonter au détenteur du Certificat de Type	//////////	2005 / O	09-sept-05	//////////
SL n° 050902 Information to provide the Type Certificate owner with	//////////			



CAP 20

Titre - Title	Classification Compliance	Ed. / Rév. / rev.	Date Rév. / Date of rev.	CN / AD
LS n° 1 Vérification des masses d'équilibrage aileron	//////////	1979 / O	18-juil-79	//////////
SL n° 1 Aileron balance verification	//////////			
LS n° 3 Réglages cellule	//////////	1981 / 1	19-oct-94	//////////
SL n° 3 Ailerons trim	//////////			
BS n° 030303 CAP - Joint plat aluminium	Facultatif	2003 / O	10-avr-03	//////////
SB nr 030303 CAP - aluminium sealing gasket	Optional			
BS n° 040707 CAP10B/CAP232 - Inspection du support inférieur de direction	Impératif F	2004 / O	29-juil-04	-2004-143 18-août-04
SB nr 040707 CAP10B/CAP232 - Rudder lower support - Inspection	Mandatory			
BS n° 041204 Avions Robin & CAP - Détecteur de CO	Recommandé	2008/ O	19 mai 08	//////////
SB n° 041204 Robin & CAP aircraft - CO detector	Recommended			
LS n° 050902 Information à remonter au détenteur du Certificat de Type	//////////	2005 / O	09-sept-05	//////////
SL n° 050902 Information to provide the Type Certificate owner with	//////////			

CAP 20L/S 200

BS n° 1 Inspection du longeron arrière de voilure	Impératif	1978 / O	01-déc-78	78-234-(A)
SB n° 1		French only		20/12/1978
BS n° 2 Inspection bâti moteur	Impératif	1979 / O	09-mai-79	79-114-(A)
SB n° 2		French only		20/06/1979
BS n° 000703 Références ceinture de sécurité	Facultatif	2000 / O	24-juil-00	//////////
SB n° 000703 Safety belt references	Optional			
BS n° 000705 Poulies	Recommandé	2000 / O	20-oct-00	//////////
SB n° 000705 Pulleys	Recommended			
BS n° 020405 Raccordement bielle sur guignol de profondeur	Impératif 2002	2002 / O	23-mai-02	298(A) 12/06/2002
SB n° 020405 Control rod - elevator lever connection	Mandatory			
LS n° 1 Vérification des masses d'équilibrage aileron	//////////	1979 / O	18-juil-79	//////////
SL n° 1 Aileron balance verification	//////////			
BS n° 030303 CAP - Joint plat aluminium	Facultatif	2003 / O	10-avr-03	//////////
SB nr 030303 CAP - aluminium sealing gasket	Optional			
BS n° 040707 CAP10B/CAP232 - Inspection du support inférieur de direction	Impératif F	2004 / O	29-juil-04	-2004-143 18-août-04
SB nr 040707 CAP10B/CAP232 - Rudder lower support - Inspection	Mandatory			
BS n° 041204 Avions Robin & CAP - Détecteur de CO	Recommandé	2008/ O	19 mai 08	//////////
SB n° 041204 Robin & CAP aircraft - CO detector	Recommended			
BS n° 050505 CAP231/CAP20L/CAP21 Longerons de voilure – Inspection semelle extradados	Impératif	2006 / O	13-juil-06	EASA 2006-0210-E 12 July 2006
SB nr 050505 CAP231, CAP20L, CAP21 Wing main spar – Inspection of the upper cap	Mandatory			
LS n° 050902 Information à remonter au détenteur du Certificat de Type	//////////	2005 / O	09-sept-05	//////////
SL n° 050902 Information to provide the Type Certificate owner with	//////////			



CAP 21

Titre - Title	Classification Compliance	Ed. / Rév. / rev.	Date Rév. / Date of rev.	CN / AD
BS n° 000703 Références ceinture de sécurité	Facultatif	2000 / O	24-juil-00	//////////
SB n° 000703 Safety belt references	Optional			
BS n° 000705 Poulies	Recommandé	2000 / O	20-oct-00	//////////
SB n° 000705 Pulleys	Recommended			
BS n° 020405 Raccordement bielle sur guignol de profondeur	Impératif 2002	2002 / O	23-mai-02	298(A) 12/06/2002
SB n° 020405 Control rod - elevator lever connection	Mandatory			
BS n° 030303 CAP - Joint plat aluminium	Facultatif	2003 / O	10-avr-03	//////////
SB nr 030303 CAP - aluminium sealing gasket	Optional			
BS n° 041204 Avions Robin & CAP - Détecteur de CO	Recommandé	2008/ O	19 mai 08	//////////
SB n° 041204 Robin & CAP aircraft - CO detector	Recommended			
BS n° 050505 CAP231/CAP20L/CAP21 Longerons de voilure – Inspection semelle extradados	Impératif	2006 / O	13-juil-06	EASA 2006-0210-E 12 July 2006
SB nr 050505 CAP231, CAP20L, CAP21 Wing main spar – Inspection of the upper cap	Mandatory			
LS n° 1 Fixation plan fixe horizontal	//////////	1986 / O	16-mai-86	//////////
SL n° 1	//////////	French only		
LS n° 3 Réglages cellule	//////////	1981 / 1	19-oct-94	//////////
SL n° 3 Ailerons trim	//////////			
LS n° 050902 Information à remonter au détenteur du Certificat de Type	//////////	2005 / O	09-sept-05	//////////
SL n° 050902 Information to provide the Type Certificate owner with	//////////			

CAP 231

BS n° 1 Modalités de surveillance bâti moteur	Impératif	1991 / 3	15-sept-00	2001-051(A) 07/02/2001
SB n° 1 Engine mount inspection procedure	Mandatory			
BS n° 2 Voilure - Inspection du revêtement extradados	Impératif	1992 / O	29-sept-92	92-255 (A) 25/11/1992
SB n° 2 Wings - Inspection of the upper wing surface skin	Mandatory			
BS n° 3 Palonniers réglables	Impératif	1996 / O	08-févr-96	//////////
SB n° 3 Adjustable rudder pedals	Mandatory			
BS n° 4 Bâti atterrisseur	Impératif	1996 / O	29-oct-96	//////////
SB n° 4 Main landing gear mount	Mandatory			
BS n° 980507 Augmentation de masse maxi en catégorie A	Recommandé	1998 / O	12-mai-98	//////////
SB n° 980507 Increase of the category A maximum weight	Recommended			
BS n° 980508 Palonniers	Impératif	1998 / O	27-juil-98	98-403(A) 21/10/1998
SB n° 980508 Rudder pedals	Mandatory			
BS n° 000703 Références ceinture de sécurité	Facultatif	2000 / O	24-juil-00	//////////
SB n° 000703 Safety belt references	Optional			
BS n° 000705 Poulies	Recommandé	2000 / O	20-oct-00	//////////
SB n° 000705 Pulleys	Recommended			
BS n° 020405 Raccordement bielle sur guignol de profondeur	Impératif 2002	2002 / O	23-mai-02	298(A) 12/06/2002
SB n° 020405 Control rod - elevator lever connection	Mandatory			
BS n° 030303 CAP - Joint plat aluminium	Facultatif	2003 / O	10-avr-03	//////////
SB nr 030303 CAP - aluminium sealing gasket	Optional			



Titre - Title	Classification Compliance	Ed. / Rév. / rev.	Date Rév. / Date of rev.	CN / AD
BS n° 040707 CAP10B/CAP232 - Inspection du support inférieur de direction	Impératif F	2004 / 0	29-juil-04	-2004-143 18-août-04
SB nr 040707 CAP10B/CAP232 - Rudder lower support - Inspection	Mandatory			
BS n° 041204 Avions Robin & CAP - Détecteur de CO	Recommandé	2008/ O	19 mai 08	//////////
SB n° 041204 Robin & CAP aircraft - CO detector	Recommended			
BS n° 050505 CAP231/CAP20L/CAP21 Longerons de voilure – Inspection semelle extradors	Impératif	2006 / O	13-juil-06	EASA 2006-0210-E 12 July 2006
SB nr 050505 CAP231, CAP20L, CAP21 Wing main spar – Inspection of the upper cap	Mandatory			
BS n° 060305 CAP231/CAP231EX - Renforts de précaution sur attaches bâti moteur et inspection	Impératif	2006 / O	13-juil-06	EASA 2006-0211-E 12 July 2006
SB n° 060305 CAP231/CAP231EX - Renforcement on engine mount attachments as a precaution and major inspection	Mandatory			
LS n° 3 Réglages cellule	//////////	1981 / 1	19-oct-94	//////////
SL n° 3 Ailerons trim	//////////			
LS n° 050902 Information à remonter au détenteur du Certificat de Type	//////////	2005 / 0	09-sept-05	//////////
SL n° 050902 Information to provide the Type Certificate owner with	//////////			

CAP 231EX

BS n° 1 Modalités de surveillance bâti moteur	Impératif	1991 / 3	15-sept-00	2001-051(A) 07/02/2001
SB n° 1 Engine mount inspection procedure	Mandatory			
BS n° 3 Palonniers réglables	Impératif	1996 / O0	08-févr-96	//////////
SB n° 3 Adjustable rudder pedals	Mandatory			
BS n° 980901 Cde de vol - Compensateur - Axe de conjugaison de tab	Impératif 2001-	1998 / 4	juin 2004	133(A) R3 07/07/2004
SB n° 980901 Flight Cntrls - Tab - Replacement & inspection of Trim tab axle	Mandatory			
BS n° 980508 Palonniers	Impératif	1998 / O	27-juil-98	98-403(A) 21/10/1998
SB n° 980508 Rudder pedals	Mandatory			
BS n° 000705 Poulies	Recommandé	2000 / O	20-oct-00	//////////
SB n° 000705 Pulleys	Recommended			
BS n° 020405 Raccordement bielle sur guignol de profondeur	Impératif 2002-	2002 / O	23-mai-02	298(A) 12/06/2002
SB n° 020405 Control rod - elevator lever connection	Mandatory			
BS n° 030303 CAP - Joint plat aluminium	Facultatif	2003 / O	10-avr-03	//////////
SB nr 030303 CAP - aluminium sealing gasket	Optional			
BS n° 040707 CAP10B/CAP232 - Inspection du support inférieur de direction	Impératif F	2004 / 0	29-juil-04	-2004-143 18-août-04
SB nr 040707 CAP10B/CAP232 - Rudder lower support - Inspection	Mandatory			
BS n° 041204 Avions Robin & CAP - Détecteur de CO	Recommandé	2008/ O	19 mai 08	//////////
SB n° 041204 Robin & CAP aircraft - CO detector	Recommended			



Titre - Title	Classification Compliance	Ed. / Rév. / rev.	Date Rév. / Date of rev.	CN / AD
BS n° 060305 CAP231/CAP231EX - Renforts de précaution sur attaches bâti moteur et inspection	Impératif	2006 / O	13-juil-06	EASA 2006-0211-E 12 July 2006
SB n° 060305 CAP231/CAP231EX - Reinforcement on engine mount attachments as a precaution and major inspection	Mandatory			
LS n° 3 Réglages cellule	//////////	1981 / 1	19-oct-94	//////////
SL n° 3 Ailerons trim	//////////			
LS n° 050902 Information à remonter au détenteur du Certificat de Type	//////////	2005 / 0	09-sept-05	//////////
SL n° 050902 Information to provide the Type Certificate owner with	//////////			

CAP 232

Titre - Title	Classification Compliance	Ed. / Rév. / rev.	Date Rév. / Date of rev.	CN / AD
BS n° 1 Modalités de surveillance bâti moteur	Impératif	1991 / 3	15-sept-00	2001-051(A) 07/02/2001
SB n° 1 Engine mount inspection procedure	Mandatory			
BS n° 3 Palonniers réglables	Impératif	1996 / O0	08-févr-96	95-226 (A) R1 14/02/1996
SB n° 3 Adjustable rudder pedals	Mandatory			
BS n° 980508 Palonniers	Impératif	1998 / O	27-juil-98	98-403(A) 21/10/1998
SB n° 980508 Rudder pedals	Mandatory			
BS n° 980901 Cde de vol - Compensateur - Axe de conjugaison de tab	Impératif 2001-	1998 / 4	juin 2004	133(A) R3 07/07/2004
SB n° 980901 Flight Cntrls - Tab - Replacement & inspection of Trim tab axle	Mandatory			
BS n° 980701 Robinet et filtre essence	Recommandé	1998 / O	22-déc-98	//////////
SB n° 980701 Fuel selector and filter	Recommended			
BS n° 990203 Système fumigène	Facultatif	2000 / O	15-sept-00	//////////
SB n° 990203 Smoke système	Optional			
BS n° 000603 Jambe de train		Annulé (voir BS 020717)		
SB n° 000603 Main gear leg		Superceded (refer to SB 020717)		
BS n° 000805 Montage atterrisseur principal		Annulé (voir BS 020717)		
SB n° 000805 Mounting main gear		Superceded (refer to SB 020717)		
BS n° 991006 Butées réglables de pied de manche	Impératif	2000 / O	05-janv-00	2000-103(A) 23/02/2000
SB n° 991006 Root stickadjustable stops	Mandatory			
BS n° 000107 Bielles en aluminium	Impératif	2000 / 1	21-nov-00	2000-143(A) R1 24/01/2001
SB n° 000107 Aluminium control rods	Mandatory			
BS n° 000202 Relais démarreur	Impératif	2000 / O	09-nov-00	2001/038(A) 24/01/2001
SB n° 000202 Starter Relay	Mandatory			
BS n° 000601 Roulement de pied de manche	Impératif	2001 / O	19-févr-01	2001-134(A) 04/04/2001
SB n° 000601 Stick pivot bearing	Mandatory			
BS n° 000604 Références de pédale de palonnier	Facultatif	2000 / O	06-nov-00	//////////
SB n° 000604 Rudder pedal references	Optional			
BS n° 000703 Références ceinture de sécurité	Facultatif	2000 / O	24-juil-00	//////////
SB n° 000703 Safety belt references	Optional			
BS n° 000705 Poulies	Recommandé	2000 / O	20-oct-00	//////////
SB n° 000705 Pulleys	Recommended			
BS n° 000801 Fixation du cache de pied de manche	Impératif	2000 / O	08-sept-00	2001-039(A) 24/01/2001
SB n° 000801 Control stick cover installation	Mandatory			



Titre - Title	Classification Compliance	Ed. / Rév. / Is. / rev.	Date Rév. Date of rev.	CN / AD
BS n° 001102 Cornière inférieure capot moteur	Recommandé	2001 / O	07-mars-01	//////////
SB n° 001102 Engine cowl angle bracket	Recommended			
BS n° 001103 4 infos	Facultatif	2001 / O	14-juin-01	//////////
SB n° 001103 4 info	Optional			
BS n° 001201 Balise de détresse	Facultatif	2002 / O	26-févr-02	//////////
SB n° 001201 Emergency locator transmitter	Optional			
BS n° 010201 Carénages d'emplanture	Facultatif	2001 / O	20-févr-01	//////////
SB n° 010201 Wing root fairing	Optional			
BS n° 010402 Pneus MICHELIN	Facultatif	2001 / O	16-avr-01	//////////
SB n° 010402 MICHELIN Tires	Optional			
BS n° 010404 Prise auxiliaire	Facultatif	2001 / O	20-juin-01	//////////
SB n° 010404 Auxiliary electrical socket	Optional			
BS n° 010603 Mise à l'air libre des réservoirs d'aile	Impératif	2001 / O	11-juin-01	2001-244(A) 11/07/2001
SB n° 010603 Wing fuel tank vent	Mandatory			
BS n° 010605 Montage de support de roue	Recommandé	2001 / O	20-sept-01	//////////
SB n° 010605 Wheel support assembly	Recommended			
BS n° 010704 Prolongateur d'orifice de réservoir principal	Facultatif	2001 / O	27-août-01	//////////
SB n° 010704 Main tank filler port extension	Optional			
BS n° 010803 Embouts à rotule	Impératif	2002 / 1	20-nov-02	2002-604(A) 11/12/2002
SB n° 010803 Rod end bearings	Mandatory			
BS n° 020202 CAP232 - Cadre 3 - Augmentation distance cadre - bielle de profondeur	Recommandé	2002 / 0	09-oct-02	//////////
SB n° 020202 CAP232 - Former 3 - Increased distance between former - elevator rod	Recommended			
BS n° 020204 Augmentation de la masse maximale CAP232	Impératif 2002	2002 / O	25-févr-02	245(A) 15/05/2002
SB n° 020204 CAP232 maximum weight increasing	Mandatory			
BS n° 020405 Raccordement bielle sur guignol de profondeur	Impératif 2002	2002 / O	23-mai-02	298(A) 12/06/2002
SB n° 020405 Control rod - elevator lever connection	Mandatory			
BS n° 020601 CAP10B - CAP232 - Instrument - Flexible tachymétrique - Référence	Facultatif	2003 / O	12-mai-03	//////////
SB nr 020601 CAP10B - CAP232 - Instrument - Tachometer cable - reference	Optional			
BS n° 020717 CAP232 - Train d'atterrissage - Montage jambe de train sur platine	Facultatif	2007 / O	23 mai 2007	//////////
SB nr 020717 CAP232 - Landing gear - Installation of gear leg	Optional			
BS n° 030303 CAP - Joint plat aluminium	Facultatif	2003 / O	10-avr-03	//////////
SB nr 030303 CAP - Aluminium sealing gasket	Optional			
BS n° 040707 CAP10B/CAP232 - Inspection du support inférieur de direction	Impératif F	2004 / 0	29-juil-04	-2004-143 18-août-04
SB nr 040707 CAP10B/CAP232 - Rudder lower support - Inspection	Mandatory			
BS n° 041204 Avions Robin & CAP - Détecteur de CO	Recommandé	2008 / O	19 mai 08	//////////
SB n° 041204 Robin & CAP aircraft - CO detector	Recommended			
LS n° 3 Réglages cellule	//////////	1981 / 1	19-oct-94	//////////
SL n° 3 Ailerons trim	//////////			



Titre - Title	Classification Compliance	Ed. / Rév. Is. / rev.	Date Rév. Date of rev.	CN / AD
LS n° 050902 Information à remonter au détenteur du Certificat de Type	//////////	2005 / 0	09-sept-05	//////////
SL n° 050902 Information to provide the Type Certificate owner with	//////////			